


# Reparatie voeding Philips NMS 8250/55/80

De voeding van de Philips NMS 8250/55/80 wordt behoorlijk warm en zeker wanneer de computer de nodige uitbreidingen heeft.

Na verloop van tijd werkt de computer niet meer en is één van diodes kapot.

Om dit op te lossen worden de vier diodes vervangen voor een zwaarder type, de 6A.

Plaats deze zo hoog mogelijk, zodat ze de warmte beter kwijt kunnen.



*Boven: voedingsprint in originele staat*

*Onder: voedingsprint met nieuwe diodes*