


Spatiebalk Philips VG 8230, VG 8235, VG 8240

Vaak komt het voor dat de spatiebalk van de Philips VG 8230, VG 8235 en VG 8240 niet goed werkt en scheef gaat staan. De oorzaak is dat één of twee van de bevestigingen zijn afgebroken. Lijmen heeft geen zin, er is hier een goede en simpele oplossing voor:

- Wip de spatiebalk voorzichtig los, zonder verdere schade te veroorzaken
- Breek de eventuele tweede bevestiging ook af
- Plaats op de toetsenbordbodemplaat twee veren (zie foto). Deze veren komen bijvoorbeeld uit het toetsenbord van een Philips NMS 8250
- Plaats de spatiebalk weer terug in de computer



Onderzijde spatiebalk. Rechts: afgebroken bevestiging



Twee veren geplaatst

Het probleem is nu opgelost en de spatiebalk staat weer recht.